

Boletín N°	R_03_2023
Fecha	Julio 2023

Carry-Bike Pro / Pro N

Estimado cliente,

Debido a un defecto en el montaje del tornillo del tubo de soporte Bike-Block,
para garantizar una mayor seguridad,
para Carry-Bike Pro y Pro N (códigos 02096-09- 02096-09V).

con número de serie con los siguientes prefijos:

**M-BI3BD / M-BI3DD / M-BI3PD / M-BI3SD / M-BI4DD / M-BI4FD / M-BI4GD /
M-BI4HD / M-BI4SD / M-BI4TD / M-BI54D / M-BI58D / M-BI59D / M-BI5AD /
M-BI5ND / M-BI5PD / M-BI5TD / M-BI63D / M-BI69D / M-BI6CD / M-BI6PD /
M-BI6XD / M-BI76D / M-BI7AD / M-BI7GD**

Solicite la pieza de recambio sin cargo
código 98656M610

