

Bulletin No.	R_03_2023
Date	Juillet 2023

Carry-Bike Pro / Pro N

Chèr Client,

En raison d'un défaut d'assemblage de la vis du tube de support du Bike-Block, afin de garantir une plus grande sécurité, pour Carry-Bike Pro et Pro N (codes 02096-09- 02096-09V)

avec numéro de série ayant les préfixes suivants :

M-BI3BD / M-BI3DD / M-BI3PD / M-BI3SD / M-BI4DD / M-BI4FD / M-BI4GD / M-BI4HD / M-BI4SD / M-BI4TD / M-BI54D / M-BI58D / M-BI59D / M-BI5AD / M-BI5ND / M-BI5PD / M-BI5TD / M-BI63D / M-BI69D / M-BI6CD / M-BI6PD / M-BI6XD / M-BI76D / M-BI7AD / M-BI7GD

Veuillez demander la pièce détachée gratuite
Réf. 98656M610

