

Bulletin No.	R_08_2020
Data	Ottobre 2020

Motor Kit F80s Compact / Plus

Gentile cliente,



informiamo che i prodotti
Motor Kit F80s Compact / Plus:

**Cod. 07929-01-
Cod. 07929-01T
Cod. 07929-01H
Cod. 07929-02-
Cod. 07929-02T
Cod. 07929-02H**

**contrassegnati con S/N < 020-293-256
ed etichetta gialla sull'imballo scatola
con nr. 56191020**

potrebbero causare un leggero difetto di
chiusura del tendalino, non garantendo il
corretto funzionamento del microswitch.

Se si verifica il problema sopra citato, Fiamma
invita a comunicare al reparto assistenza
il S/N e il nr. di etichetta gialla sull'imballo,
così da procedere con la sostituzione della
spalletta, parte del Kit sopra citato.



S/N < 020-293-256

cifre variabili