

Bulletin Nr.	R_03_2021
Datum	Mai 2021

## Vent 28 F

Sehr geehrter Kunde,

bei der Installation der Dachhaube Vent 28 F

**Art.-Nr. 07902-01-**  
**Art.-Nr. 07902-01B**

weisen wir darauf hin, um eine mögliche Wasserinfiltration zu vermeiden, die Unterseite des Außenrahmens mit einer Mindestbreite von 10 mm gut abzudichten, indem Sie den entsprechenden Spuren folgen, insbesondere an den Stellen, an denen sich 2 Kunststoffverbindungen befinden (wie in den Abbildungen auf der rechten Seite dargestellt).

Empfohlenes Dichtmittel:  
SIKALASTOMER-710/THEROSTAT II  
(oder andere Butyldichtungsmasse)

Entfernen Sie niemals die Kunststoffgelenke aus deren Vorrichtung.

