

Bulletin No.

R_03_2021

Date

Mai 2021

Vent 28 F

Cher Client,

pendant l'installation du Produit Vent 28 F

réf. 07902-01-
réf. 07902-01B

afin d'éviter infiltrations d'eau éventuelles, nous rappelons de bien poser le mastic au-dessous du cadre externe sur une largeur minimum de 10 mm, en suivant les rails, surtout sur le points où il y a les deux joints en plastique (comme indiqué dans les images à droite).

Mastic conseillé :
SIKALASTOMER-710 / THEROSTAT II
(ou autre mastic butyle)

Ne retirez jamais les joints en plastique de leur siège

