

Bulletin Nr.	R_03_2023
Datum	Juli 2023

Carry-Bike Pro / Pro N

Sehr geehrter Kunde,

aufgrund eines Mangels bei der Montage der Stützrohrschraube des Bike Blocks beim Carry-Bike Pro und Carry-Bike Pro N (Art.-Nr. 02096-09- und 02096-09V) bitten wir Sie, um die maximale Sicherheit zu gewährleisten, für die Modelle mit den folgenden Seriennummern und Kennzahlen umgehend den kostenlosen Schraubensatz mit der Artikelnummer 98656M610 (Schraubensatz Carry-Bike Pro Stützrohr) anzufordern:

M-BI3BD / M-BI3DD / M-BI3PD / M-BI3SD / M-BI4DD / M-BI4FD / M-BI4GD / M-BI4HD / M-BI4SD / M-BI4TD / M-BI54D / M-BI58D / M-BI59D / M-BI5AD / M-BI5ND / M-BI5PD / M-BI5TD / M-BI63D / M-BI69D / M-BI6CD / M-BI6PD / M-BI6XD / M-BI76D / M-BI7AD / M-BI7GD

