

Bulletin No.	R_03_2023
Data	Luglio 2023

Carry-Bike Pro / Pro N

Gentile cliente,

a causa di un difetto di montaggio della vite del tubo appoggio Bike-Block,
al fine di garantire maggior sicurezza,
per i Carry-Bike Pro e Pro N (codici 02096-09- 02096-09V).

con Serial Number con i seguenti prefissi:

**M-BI3BD / M-BI3DD / M-BI3PD / M-BI3SD / M-BI4DD / M-BI4FD / M-BI4GD /
M-BI4HD / M-BI4SD / M-BI4TD / M-BI54D / M-BI58D / M-BI59D / M-BI5AD /
M-BI5ND / M-BI5PD / M-BI5TD / M-BI63D / M-BI69D / M-BI6CD / M-BI6PD /
M-BI6XD / M-BI76D / M-BI7AD / M-BI7GD**

Invitiamo a richiedere gratuitamente il pezzo di ricambio sostitutivo
codice 98656M610

