

Bulletin No.	R_01_2025
Datum	Februar 2025

Markisenstützfüsse

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

sollten Sie auf Widerstand im Schiebebereich der Stützfüsse stoßen, empfehlen wir wie folgt fortzufahren:

