

Boletín N°	R_01_2025
Fecha	Febrero 2025

Patas de toldo

Estimado cliente,

en caso de resistencia de la parte deslizante de las patas,
le recomendamos la siguiente acción:

