

Bulletin Nr.	R_08_2020
Datum	Oktober 2020

Motor Kit F80s Compact / Plus

Sehr geehrte Kunde,

hiermit informieren wir Sie, dass die Motor Kit F80s Compact/Plus mit der Artikelnummer



**Art.-Nr. 07929-01-
Art.-Nr. 07929-01T
Art.-Nr. 07929-01H
Art.-Nr. 07929-02-
Art.-Nr. 07929-02T
Art.-Nr. 07929-02H**

**gekennzeichnet mit der Seriennummer
S/N < 020-293-256 und der Nr. 56191020
auf dem gelben Etikett bei der
Verpackung**

einen leichten Defekt beim Schließen der Markise haben könnten, wodurch die korrekte Funktion des Mikroschalters nicht gewährleistet ist.

Falls das oben erwähnte Problem auftritt, bittet Fiamma Sie, der Serviceabteilung die S/N und die Nummer des gelben Etiketts auf der Verpackung mitzuteilen, um die Abdeckung, Bestandteil des oben erwähnten Kits, austauschen zu können.

Verschluss



S/N < 020-293-256

Ziffern variieren